

FSB Sveučilišta u Zagrebu  
Zavod za kvalitetu  
Katedra za nerazorna ispitivanja

## **PT – ISPITIVANJE PENETRANTIMA**

Josip Stepanić

### **SADRŽAJ**


- kapilarni učinak
- metoda ispitivanja penetrantima
- uvjeti promatranja

# SADRŽAJ


- kapilarni učinak
  - kapilarna elevacija
  - ispunjavanje pukotina
  - prikazi učinka
  - zaključci

## KAPILARNI UČINAK

- princip ispitivanja penetrantima:  
razina tekućine u kapilari je iznad, ili ispod razine tekućine  
u okolnoj posudi
- za PT: kapilarna elevacija




- za PT: kapilarna elevacija



---

PT > Kapilarni učinak


- voda za veliki broj materijala daje kapilarnu elevaciju
- kapilarna elevacija ne ovisi o gravitaciji
- kapilarna elevacija ovisi o silama između čestica tvari





---

PT > Kapilarni učinak


- kapilarna elevacija ovisi o silama između čestica tvari  
što je bolje močenje, veća je kapilarna elevacija



PT > Kapilarni učinak



PT > Kapilarni učinak



---

PT > Kapilarni učinak

- kapilarna elevacija ovisi o silama između čestica tvari
- kapilarna elevacija ne ovisi o obliku kapilare

---

PT > Kapilarni učinak

- kapilarna elevacija ne ovisi o obliku kapilare  
dakle, kapilarna elevacija se javlja i u **pukotinama**


---

PT > Kapilarni učinak




---

PT > Kapilarni učinak



---

PT > Kapilarni učinak



Primjer: uspinjanje penetranta, klin Al-staklo, širina pri dnu 150 µm

---

PT > Kapilarni učinak



Primjer: uspinjanje penetranta, planparalelni čelik-staklo, širina 50 µm

---

PT > Kapilarni učinak

širina 100 µm




širina 50 µm



Primjer: usporedba uspinjanja penetranta, planparalelni čelik-staklo


---

PT > Kapilarni učinak





---

PT > Kapilarni učinak




---

PT > Kapilarni učinak




---

PT > Kapilarni učinak


### Zaključak o kapilarnom učinku

- visina uspinjanja raste sa smanjenjem širine pukotine
- kod manje širine uspinjanje je sporiji proces
- male razlike u širini znatno utječu na ispunjavanje pukotine

---

PT > Kapilarni učinak

# METODA ISPITIVANJA PENETRANTIMA



## PENETRANTI I OSTALA OPREMA

- vezano uz korake ispitivanja:

- 0.
1. odmaščivanje i druge pripreme ispitne plohe
2. nanošenje penetranta
3. uklanjanje suviška penetranta
4. nanošenje razvijača
5. praćenje indikacija
6. čišćenje ispitne plohe

## 1. odmašćivanje i druge pripreme ispitne plohe

čistač/odmašćivač, ...

ako je prethodilo mehaničko čišćenje (pjeskarenje, četkanje, sačmarenje, ...) potrebno je osigurati da otvori pukotina nisu zapunjeni

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima

## 2. nanošenje penetranta

kistom, poprskavanjem, uranjanjem, ...

BITNO: na ispitivanoj plohi mora biti  
cijelo vrijeme  
dostatna količina penetranta

$t_p \approx 15 \text{ min}$

NAPOMENA: više je vrsta penetrantata

- obojeni, fluorescentni, dvonamjenski
- vodom perivi, otapalom odstranjivi, poslijeemulgirajući,

...

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima

### 3. uklanjanje suviška penetranta

tekućom vodom, čistom krpom

BITNO: penetrant se uklanja samo s ispitne plohe,  
a ne iz pukotina i drugih nepravilnosti

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima

### 4. nanošenje razvijača

laganim padanjem čestica razvijača na ispitnu plohu

BITNO: nanešeni sloj ne smije biti ni pretanak  
niti predebeo

nanošenjem razvijača započinje razvijanje

$t_d \geq 10$  min

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima

5. praćenje indikacija

tijekom **cijelog trajanja** razvijanja

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima


6. čišćenje ispitne plohe

---

PT > Metode ispitivanja penetrantima

# UVJETI PROMATRANJA

Rasvjeta – svjetlost, UV-zračenje



---

PT > Uvjeti promatranja

Pri radu s obojenim penetrantima  
osvijetljenost ispitne plohe mora biti bar 500 lx

Pri radu s fluorescentnim penetrantima  
intenzitet UV-zračenja mora biti bar  $1000 \mu\text{W/cm}^2$   
uz osvijetljenost ispitne plohe od najviše 20 lx

---

PT > Uvjeti promatranja

Pri promatranju ispitne plohe, treba izbjegići refleksiju snopa

Udaljenost promatranja je između 30 cm i 60 cm

---

PT > Uvjeti promatranja